



**KONTROLNÍ VÝBOR obce HERINK**

---

**Místo:**

Garáž OÚ, herní prvky na návsi, dětské hřiště vedle OÚ a multifunkční hřiště

**Čas konání:**

od: 16.30 hod. do: 17.30

**Přítomni za kontrolní výbor:**

členka kontrolního výboru Ing. Šárka Škarvadová, Jiří Horák, Ing. Attila Szűcs

**Přítomni za obec:**

Starosta obce

Kontrola je zaměřena na aktuální opotřebení, závady, vzhled, revize apod.:

- a) na dětském hřišti vedle OÚ a multifunkčním hřišti
- b) všech herních prvků na návsi
- c) vybavení obce v garáži OÚ a přilehlých místnostech

**AD a) Kontrola na dětském hřišti vedle OÚ a multifunkčním hřišti**

**1, Plot u vstupu na dětské hřiště je upadlý (při vstupu je to levá strana) – uplatnit záruku**

**2, Hrad – dotáhnout uvolněné úchyty na stěně**

- na lanovém mostě jsou vylezlé chrániče na řetězu
- naposledy provedená revize dětského hradu – 8.8.2019

**3, Houpačka – zarezlé šrouby a ulomená karabina na pravé houpačce**

- vypadlý čep – nutná rychlá oprava!

**4, Pískoviště – naposledy desinfikováno 27.4.2020**

- naposledy se vyměňoval písek 7/2019
- Chybí krycí plachta!!!

**5, Multifunkční hřiště – kdy se naposledy válcovalo? Velmi nerovný terén (před brankou vzadu dokonce velká díra)**

- ulomená lať za brankami – 2x dole a jednou za brankou vzadu
- naposledy provedená revize hřiště 8.8.2019
- Vhodné odstranit vzrostlý plevel



**KONTROLNÍ VÝBOR** obce HERINK

---





**KONTROLNÍ VÝBOR obce HERINK**





**KONTROLNÍ VÝBOR obce HERINK**





**KONTROLNÍ VÝBOR obce HERINK**




Protokol č. 01/2020  
o vykonané kontrole, ze dne 25.6.2020



**KONTROLNÍ VÝBOR obce HERINK**

---






**KONTROLNÍ VÝBOR obce HERINK**

**AD b) Kontrola všech herních prvků na návsi**

**1, Ruský kuželník – velmi pravděpodobně je špatně postavený**



**Nedá se zahrát obloukem. Koule narazí do tyče.**



2, Šachovnice – některá pole jsou rozbitá






Protokol č. 01/2020  
o vykonané kontrole, ze dne 25.6.2020



**KONTROLNÍ VÝBOR obce HERINK**

- AD c) Kontrola vybavení obce v garáži OÚ a přilehlých místnostech**
- 1, 15ks stolů v garáži, 1 v prostorách OU (desinfekce), 4 u hasičů**
  - 2, Lavice – 28 v garáži, 1 rozbitá, 8 u hasičů**
  - 3, centrála – 2x u hasičů**
  - 4, plynový hříbek – 1x**
  - 5, historická stříkačka – zapůjčená Muzeu hasičské historie Skalná dle Smlouvy o zápůjčce z roku 2015**



Protokol č. 01/2020  
o vykonané kontrole, ze dne 25.6.2020



**KONTROLNÍ VÝBOR** obce HERINK





**KONTROLNÍ VÝBOR** obce HERINK



Za kontrolní výbor: Attila Szűcs

předseda KV